
-風險快報

台风速报

2023年8月29日发布 — 9号台风"苏拉"、11号台风"海葵" 双台风靠近沿海!

■ 今年第9号台风"苏拉"的预报图(由中央气象台于8月29日9点发布)如下图所示:




■ 截至8月29日9点,台风信息如下:

台风等级	强台风		风力最大等级	14 级	中心最大风力	45m/s
前进方向·速度		向北偏西方向移动 (5-10Km/h),接近台湾以东洋面,强度逐渐增				
(预测路径)		强。最强可达强台风级或超强台风级。				

< 影响区域 > 以下区域请按照后页的内容实施安全对策。

福建	 受台风"苏拉"影响,8月29日至9月2日,
广东	●福建、广东东部、江西南部等地有大到暴雨;
江西	●福建南部沿海、广东东部沿海部分地区有大暴雨,局部有特大暴雨。

■ 今年第11号台风"海葵"的预报图 (由中央气象台于8月29日9点发布) 如下图所示:



■ 截至8月29日9点,台风信息如下:

台风等级	热带风暴		风力最大等级	9级	中心最大风力	23m/s
前进方向·速度		向西偏北	比方向移动 (10-	15Km/h),	强度缓慢增强,	预计9月1日
(预测路径)		夜间开始转向西北方向移动。				

<<u>影响区域</u>>以下区域请按照下页的内容实施安全对策。

浙江	
上海	未来将向东海海域靠近,预计 9 月 2-3 日前后,可能会给华东沿海省市 带来风雨影响。
江苏	「リンドリン表を行うのできます。

■ 如欲了解台风动向,还可以通过下方网址或扫描下方二维码,获取更多台风相关信息。

中央气象	:台 ①	http://www.nmc.cn/publish/country/	台风网
①气象灾害	预警	warning/typhoon.html	二维码
②台风风	2	http://typhoon.nmc.cn/web.html	— эдц 3



台风减损应急对应措施建议

为能有效地抵御台风,降低台风造成的损失,建议处于可能受台风影响区域的企业实施完善的安全对策。本页整理了各公司在台风前需检查的重要事项。

分类		项目					
日常 应对		了解厂内相对容易积水的地方(低洼处,排水管径不足的地方等)。					
		实施防灾训练(设置挡水板和沙袋,审查修改计划和手册)。					
		在建筑物入口处准备挡水板和沙袋。					
		设置排水设备(排水泵等)。					
		安装应急发电机(为排水设施供电)。					
		定期对排水设备、屋顶的排水口、内部的排水沟等进行清扫。					
		制定屋顶和外墙等的定期检查规则并进行检查。					
		检查窗·门·卷帘门是否破损(开裂、脱落)或老化,根据需要进行维修。					
		检查屋顶材料是否损坏,材料是否老化,紧固件是否腐蚀或松动,根据需要进					
		行维修。					
		外墙是否破损(开裂、脱落等)、紧固件是否腐蚀或松动并在必要时修复。					
		建筑物入口处放置了沙袋、防水板等。					
		室内的财物保存在距离窗户足够远的地方。					
		不在简易建筑物内保管产品、原材料、公用设施、生产设备等重要财物。					
		在台风来临之前,将产品等重要商品和户外储存的货物转移到建筑物内的安全					
		位置。					
事前		避免将重要的财物放在室内排水管下面。					
响应		尽可能将昂贵物品等重要资产转移到高处(上层)。					
		将重要材料和数据移动到高出,备份等措施。					
		将公司车辆,叉车等车辆移到高处。					
		采取防止油类、剧毒物质等危险物由于浸水而引起的泄漏的对策(保管容器的密					
		封、固定、保管库的上锁、将各容器上移等)。					
		把托盘和木材等室外保管的备品移动到室内(或固定)。					

瑛得管理咨询(上海)有限公司是在中国上海设立的隶属于 MS&AD 保险集团的风险管理公司,主要提供诸如工厂/仓库的风险查勘、BCP 计划的制订等各种风险相关的咨询业务。如欲洽谈请联系下述我公司的联系方式。

< 联系方式 >

瑛得管理咨询(上海)有限公司 (日本表述: インターリスク上海) 上海市浦东新区世纪大道 100 号 上海环球金融中心 34 层 T10 室-2

TEL:+86-(0)21-6841-0611 (总机)



瑛得公众号